

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Красноярск пр. Мира, 68 (3912) 23-29-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Пиревскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Пиревский район с. Пиревское ул. Ленина, 131 (39117)33-7-65

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 125/1/1-11

### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

п. Кетский

10 ноября 2014

#### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, **«Большекетская средняя общеобразовательная школа»**, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Пиревского района по пожарному надзору А.М. Варламова от 20.10.2014 г. № 125, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10.00 часов до 14. 00 часов 06 ноября 2014 года

и с 11.00 час. До 15.00 час. 10 ноября 2014 года

совместно с директором МБОУ «Большекетская СОШ» Пахмутовой Ириной Геннадьевной. проведена плановая выездная проверка МБОУ «Большекетская СОШ», юридический адрес: 663125, Красноярский край, Пиревский район, п. Кетский ул. Центральная, 37, фактический адрес 663125, Красноярский край, Пиревский район, п. Кетский ул. Центральная, 37,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- приятия	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нару- шения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото- рого (ых) нарушены	Срок устране- ния на- рушения обяза- тельных требова- ний по- жарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5

		<p><b>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"</b></p> <p>п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.</p>	до 01.04.2015	
125/1/1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы: касающиеся допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	<p><b>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"</b></p> <p>462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых</p>	До 01.04.2015	
125/1/2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены лица, ответственные за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;			

		<p>для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>		
125/1/3	На дверях складских и производственных помещений отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	<p><u>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"</u></p> <p>п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	До 01.04.2015	
125/1/4	Не все помещения доукомплектованы табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны	<p><u>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"</u></p> <p>п. 6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	До 01.04.2015	
125/1/5	Отсутствуют протоколы эксплуатационных испытаний ограждения на крыше школы ( <b>ГОСТ 53254-2009; НПБ 245-2001</b> )	<p><u>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"</u> п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	До 01.04.2015	
125/1/6	Выхода на чердак здания школы (2 выхода), расположенные в лестничных клетках, необеспечен противопожарным люком 2-го типа.	<p>СП 4.13130.2009 п.22 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть защищены от проникновения опасных факторов пожара.</p> <p>Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть</p>	до 01.05.2016	

		<p>оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.</p> <p>Согласно СНиП 21-01-97: П. 8.3* Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. п. 8.4* «В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6'0,8 м».</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75'1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6'0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.</p>	
125/1/7	Отсутствует протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания школы	<p><b>СП 4.13130.2009 п.5.2.4.12</b> Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме” п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	до 01.04.2015
125/1/8	В здании школы сред-	<b>Федеральный закон от 22 июля</b>	до

	ства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	<b>2008 г.№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> п. 7 ст. 73 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	01.04.2015	
125/1/9	Дверь помещения щитовой здания школы не соответствует пределу огнестойкости не менее EI 30	<b>СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»</b> п. 6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.	до 01.05.2016	
125/1/10	Противопожарная стена, между зданием гаража МБОУ «Большекетская СОШ» и сооружением котельной, не соответствует по высоте противопожарным требованиям .	<b>СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»</b> П.5.4.9 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.	до 01.05.2016	
125/1/11	Дверь помещения прачечной здания школы не соответствует пределу огнестойкости не менее EI 30	<b>СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»</b> п. 6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.	до 01.05.2016	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правитель-

	ства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
3	СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»
4	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пировского района  
по пожарному надзору Коробейников Е.Г..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» ноябрь 2019 г.

Государственный инспектор  
Пировского района по пожарному надзору Климов В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» ноябрь 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

«  »    20   г.

#### ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19